



+/-0,00 - oznacza poziom spodu istn. dźwigara stalowego mostu IN 425 w rejonie podpór

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO		
Objekt	Most w ciągu drogi gminnej 114869 D w Janiszowie	
Inwestor	Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra	
Adres inwestycji	Janiszów dz. nr 371/1, 346, 338/1 obręb Janiszów	RYŚ. nr 4
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW	Data: grudzień 2016
Sprawdzający		
Asystent proj.	mgr inż. Łukasz Tobiasz	
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY. STAN PROJEKTOWANY	SKALA 1:50/25