



Widok a1-a1

Widok b1-b1



Przekrój c1-c1



Sposoby naprawy elementów.
UWAGA! Uzgodnić z producentem systemu.

- A** izolacja przeciwwodna komór i innych powierzchni stykających z wodą
- jednokomórkowa, mineralna zaprawa uszczelnniająca
- dwukomórkowa, elastyczna zaprawa uszczelnniająca
- B** wykonanie fasety na połączeniach płaszczyzn wewnętrznych komór
- jednokomórkowa, mineralna zaprawa uszczelnniająca
- zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków – faseta 4cm
- jednokomórkowa, mineralna zaprawa uszczelnniająca
- C** wykończenie powierzchni betonowych ponad lustrem wody
- koncentrat gnilący
- okrywkowa farba fasadowa, do budowl niemożliwych w ujęciach wody, – 2 warstwy, kolor jasnoszary
- D** posadzka na komorze czepnej
- stosdek do gąsienic podłożu zwilgoczonego
- piasek kwarcowy do wykonania pospółki na świeżo zaprawionym podłożu
- Zwłoca epoksydowa do wyk. posadzki przemieszczonych, kolor RAL 7040
- piasek kwarcowy do wykonania pospółki antypoślizgowej
- E** naprawa elementów betonowych do głębokości 20mm
- mineralna powłoka, warstwa szczepna
- zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków
- F** uzupełnienie ubytków w elementach betonowych
- mineralna powłoka antykorozyjna zbrojenia
- mineralna powłoka, warstwa szczepna
- zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków,
- ubytki głębsze niż 40mm uzupełniac warstwami po max. 40mm

ul. Makronoska 2 52-407 WROCLAW tel./fax 364-37-57 tel./fax 364-37-44 e-mail funam@funam.pl		FUNAM [®] Spółka z o. o.	
Tytuł i zawartość		Nr uprawnień	
mgr inż. Adam Gierczak		upr. 191/00/DUW upr. 189/96/UW	
mgr inż. Krzysztof Butkiewicz		upr. 616/89/UW	
mgr inż. arch. Maciej Skrzypczyk			
Inwestycja Remont Ujęcia Wody w Krzeszowie			
Obiekt Krzeszów 18			
Ujęcie wody Betlejem w Krzeszowie		10-2013	
Tytuł rysunku Widoki i przekroje komory wylawowej		rys. nr K-8	
Inwestor GINNA KAMIENNA GÓRA		PB <input checked="" type="checkbox"/> PW <input type="checkbox"/>	
Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra			